

输送机

输送机分类

粒度3mm 以下的磁铁矿
带式输送机
螺旋输送机
斗式提升机、滚筒输送机

输送机的特点

安装方便、 输送机伸缩自如
可灵活改变输送方向
每一个单元都可独立使用

输送机介绍

输送机是在一定的线路上连续输送物料的物料搬运机械，又称连续输送机。输送机可进行水平、倾斜输送机，也可组成空间输送线路，输送线路一般是固定的。输送机输送能力大，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作，所以应用十分广泛。

选矿设备和选矿工艺的发展是同步的，工艺是主导，设备是基础。在选矿生产线中根据选矿选矿不同用到的设备有破碎机、球磨机、磁选机、浮选机、选矿螺旋溜槽、矿料圆盘造粒机、提升机。

输送机参数

按照磁铁的种类来分可以分为：永磁磁选机和电磁除铁机 按照矿的干湿来分类可以分为：干式除铁机，湿式除铁机